

СОГЛАСОВАНО

Ленинское районное общество
инвалидов «Помощь»

_____/О.В. Полуэктова/
« 20 » октября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МКДОУ д/с № 95
_____/А.В. Шулепина/

« 17 » октября 2022 г.



АНКЕТА (АКТ)

**обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска
«Детский сад №95 «Степашка» (МКДОУ д/с №95)
630054 г. Новосибирск, ул. Степная, 58, телефон/факс 8(383)3433880, ds_95@edu54.ru

1. **Ведомственная принадлежность объекта:**
Департамент образования мэрии города Новосибирска
2. **Вид деятельности:** дошкольное образование
3. **Форма собственности:** муниципальная
4. **Размещение объекта:** отдельно стоящее двухэтажное здание, год постройки 1970г
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость:** плановая вместимость - 341, количество посетителей в день - 400
6. **Функциональное назначение объекта:** *обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дошкольного образования*

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

- 1.1. Наименование (вид) объекта МКДОУ д/с № 95
- 1.2. Адрес объекта г. Новосибирск, ул. Степная, 58
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее двух этажное здание;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) ДА, 10174кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капремонта НЕТ
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального НЕТ
- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно Устава) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка», краткое наименование МКДОУ д/с № 95
- 1.7. Юридический адрес организации г. Новосибирск, ул. Степная, 58

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Дошкольное образование

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
маршрутные автобусы 103, 28, 64, 189, 233, 125, 102; троллейбусы 7, 24; маршрутные такси 29, 64, 303, 312, 29а, 324 остановка «Степная»(ул. Станиславского). Маршрутные автобусы 29, 60, 63, 57, 41, 79, 39, 55; маршрутные такси: 18, 63, 12 остановка «Петропавловская»; трамваи: 10, 2, 15 остановка Степная.
- 3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту НЕТ
- 3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.3.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта
 - 3.3.2. Время движения (пешком) 5 -10 мин
 - 3.3.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ДА
 - 3.3.4. Перекрёстки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером НЕТ
 - 3.3.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) – НЕТ
 - 3.3.6. Перепады высоты на пути ЕСТЬ
Их обустройство для инвалидов на коляске: ДА


4.ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪКТУ

№ п/п	Элементы	Ед. измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей						Необходимо создание парковки для посетителей, в том числе оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; с соответствующей разметкой и обозначением места для парковки знаком, принятым в международной практике. Необходимо обратиться в муниципальные органы с письмом об организации парковочного места, нанести разметку, установить информационный знак «Стоянка для инвалидов».	П.5.2.2. СП 59.13330.2016 П.5.2.1. СП 59.13330.2016 П.5.2.4. СП 59.13330.2016 П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Расстояние до входа в здание	м	Не более 50м	110м	К, О		
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 5 мест)	нет	К, О		
	Разметка места парковки автотранспорта инвалидов	М	6х3,6	нет	К		
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	нет	К		
Путь к главному (специализированному) входу в здание						На путях движения на территории необходимо разместить указатели пути движения	П.5.1.7. СП 59.13330.2016 П.5.1.3. СП 59.13330.2016 П.5.1.9. СП 59.13330.2016 П.5.1.7. СП 59.13330.2016
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК(карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	есть нет	К		
	- указатели направления движения		наличие	нет	К, О, Г,С		
	- высота бордюра	см	5	5-10	С		
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий в затесненных местах		1:12 Допустимо 1:10	нет	К		
	Рельефная (тактильная)	см	80 50-	нет	С	Необходима установка рельефных	


	полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы		60			(тактильных) полос перед опасным участкам (лестничным маршем), поворотом и входом в здание	
	Подсветка пути движения: На высоте С интервалом	м	0,3- 0,4 м от земли	Подсветка на пути движения на высоте 0,3-0,4 м отсутствует	С	Необходима установки подсветки пути движения на должной высоте	

Заключение по зоне

	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента		№на фото	Выявление нарушений		Работа по адаптации объектов	
		Есть /нет	№на плане		содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание	Виды работ
1.1.	Вход (выходы) на территорию	есть			Отсутствуют указатели пути движения, съезды с тротуаров	С, К, О	При наличии финансовой возможности на путях на территории объекта необходимо установить указатели пути движения, в том числе тактильные средства информации об учреждении,	Организационные мероприятия (приобретение и установка)

1.2.	Пути движения на территории	есть					<p>выполненные шрифтом Брайля, нанести тактильные предупреждающие полосы; на входе справа разместить информационную табличку об учреждении, выполненную шрифтом Брайля, установить подсветку пути движения на должной высоте, заменить бордюры, либо уменьшить их наполовину (спилить); оборудовать съезды с тротуаров.</p>	
	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка и парковка отсутствует, возможности организовать парковочное место для транспорта инвалидов нет	С, К, О	<p>Обратиться в Муниципальные органы с письмом об организации парковочного места, нанести разметку, установить информационный знак «Стоянка для инвалидов». Необходимо создание парковки для посетителей, в том числе оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных</p>	Организационные мероприятия

							средств инвалидов, с соответствующей разметкой и обозначением места для парковки знаком, принятым в международной практике.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

	Наименование структурно функциональной зоны	Состояния доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)
			№ на плане	№ на фото	
	Территория, прилегающая к зданию	ДП- И (С)	-		Организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В доступно частично всем, ДЧ-И (К, О,С, Г, У) доступно частично избирательно(указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД недоступно.

<*> Указывается один из вариантов; не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



5.ВХОДНАЯ ГРУППА


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
Крыльцо/входная площадка							
	Габариты площади: ширина X высота	см	Не менее 140x220 или 150x185	120x650	К		
	Поручни (ограждение)		наличие	наличие	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	Все категории		П.6.1.4 СП 59.13330.2016
	Навес		наличие	нет	Все категории		П.6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке							
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	170	О, С		П.5.1.12 СП 59.13330.2016
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной поверхности длины 1:2	1:2	О, С		П.6.6 СП 118.13330.2012
	Высота ступени		От 12 до 15	15	О, С		П.5.1.12 СП 59.13330.2016
	Ширина проступи	см	От 35 до 40	32	О, С		П.5.1.12 СП 59.13330.2016
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	О, С		П.5.1.12 СП 59.13330.2016
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	Глубина 50-60 см на расстоянии 30 см т внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	отсутствует	С	установка	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступени		наличие	нет	С	оборудование	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры		наличие	наличие	О, С		П.6.2.8

	ширины проступи, высота подъема						СП 59.13330.2016
	Поручни с двух сторон		наличие	наличие	О, С		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	Высота поручней	см	На высоте 90	70	О, С		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	Завершающие части поручней	см	30	30	О, С		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	Пандус		наличие	отсутствует	К	установка	
	Ширина пандуса	см	не менее 100		К		П.4.1.14 СП 59.133330.2012
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	не более 900 не круче 1:20(5%)		К		П.5.1.14 СП 59.13330.2016
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150		К		П.5.1.15 СП 59.13330.2016
	Поручни с двух сторон		наличие		К, О		П.5.1.15 СП 59.13330.2016
	На высоте	см	70 и 90		К		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	Завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30		К, О		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
	Нескользящее покрытие		наличие		К, О, С		П.5.1.16 СП 59.13330.2016
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие		С		П.5.1.16; П.6.2.10 СП 59.13330.2016
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие		К	При наличии пандуса необходимость в нем отпадает	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
Тамбур							
	Габариты: ширина X высота	см	Не менее 245x160	250x550	К		П.6.1.8 СП 59.13330.2016
	Двери: распашные (Р), автоматически раздвижные (А)			Р			
	Ширина дверного проема в свету	см	Не менее 120	117	К		П.6.1.5 СП 59.13330.2016
	Высота порога	см	Не более 1,4	2	К, О, С	Оборудовать скат	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	наличие	С, У		П.6.1.6 СП 59.13330.2016

	Размер маркировки	см	Не менее 10х20	наличие	С, У		П.6.1.6 СП 59.13330.2016
	Расположение маркировки на полотне двери	см	Не ниже 120 и не выше 150	наличие			П.6.1.6 СП 59.13330.2016

Заключение по зоне

	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента		№на фото	Выявление нарушений		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№на плане		содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание	Виды работ
2.1.	Лестница наружная	есть			Отсутствие желтой контрастной окраски первой и последней ступеней	О. С	Оборудовать желтой контрастной окраской первую и последнюю ступени	Организационные мероприятия
2.2.	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К, О	При наличии финансовой возможности установить пандус	Организационные мероприятия, технические мероприятия
2.3.	Входная площадка перед дверью	есть						

2.4.	Дверь								
------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	фото	
Вход в здание	ВНД			Организационные мероприятия, технические мероприятия

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД недоступно.




<***> Указывается один из вариантов; не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



6. Пути движения на объекте





№ п/п	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
Коридоры и холлы						Адаптации не подлежит. Необходимо организовать обучение персонала оказанию ситуационной помощи маломобильным категориям граждан.	П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении При встречном движении	см	Не менее 150 Не менее 180	160	К		П.6.2.4 СП 59.13330.2016
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	77	К, О, С		П.6.12.5. СП 59.13330.2016
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П.6.2.6. СП 59.13330.2016
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ – не более чем на 10, высота-от 70 до 210 от уровня пола	наличие	К, С		П.6.2.23. СП 59.13330.2016
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	наличие	С		
Лестницы 1,2,3,4						Адаптации не подлежит. Необходимо организовать обучение персонала оказанию ситуационной помощи маломобильным категориям граждан.	П.6.9 П 118.13330.2012
	Ширина лестничного марша: Для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.; Для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; Для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	Не менее 135 Не менее 120 Не менее 90	130	О, С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О, С		П.6.2.3. СП 59.13330.2016
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	За 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствуют	С		

	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	наличие	С		П.6.2.8 СП 59.13330.2016
	Поручни с двух сторон		наличие	Поручни с одной сторон	О, С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Высота поручней	см	90	50	О, С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	Не менее 120 150-180	117	дошкольники		
	Завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30	10	О, С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Пандусы: Высота одного подъема Угол уклона пандуса при перепаде высот до 20см	см	Не более 80 1620 (5%) 1:10 (10%)	отсутствует	К, О	Установка откидных пандусов	П.6.2.9. СП 59.13330.2016
Лифты							
	Габариты кабины: ширина X высота;	см	210x110	отсутствует	К	Адаптации не подлежит. Необходимо организовать обучение персонала оказанию ситуационной помощи маломобильным категориям граждан.	П.6.2.14. СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема;	см	90 и более		К		П.6.2.13. СП 59.13330.2016
	Поручни на высоте от пола	см	90-92,5		О		П.5.3.2.1. ГОСТ Р 51631 Р-2008
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие				П.6.2.16. СП 59.13330.2016
Эвакуационные выходы							
	Полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной.		наличие	есть	С		П. 6.2.23 СП 59.13330.20 16
	- ширина дверного проема в свету	см	Не менее90-120	80	К	Адаптации не подлежит. Необходимо организовать обучение персонала оказанию ситуационной помощи маломобильным категориям граждан.	П.6.2.23. СП.59.13330.201
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К, О, С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне

	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента		№на фото	Выявление нарушений		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№на плане		содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (холл)	есть		 	Не соответствует	С, У	Нанести тактильную предупреждающую разметку	Организационные мероприятия, технические мероприятия
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть			Соответствует	К, О	Капитальный ремонт	Организационные мероприятия, технические мероприятия
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие откидных пандусов на лестничных пролетах	К	При наличии финансовой возможности установить откидные пандусы	Организационные мероприятия, технические мероприятия

3.4.	Дверь	есть			соответству ет	С, У		
3.5.	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Не соответст вует	С, О, К	При наличии финансовой возможност и расширить дверные проемы	технические мероприятия
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступност и	приложение					Рекомендации по адаптации
			№ на плане	фото				

Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		   	Организационные мероприятия, технические мероприятия
--	----	--	---	--


<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД недоступно.



<*> Указывается один из вариантов; не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

7. Зоны оказания услуг (в зависимости от вида)

Элементы	Ед. измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Для МГН	Фото	Ссылка на пункт нормативного документа
Музыкальный зал 2 этаж					 	
- ширина проема в свету	см	не менее 90	120	К		П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П 6.2.4. СП 59.13330.2016

						
Спортивный зал 1 этаж						
- ширина проема в свету	см	не менее 90	78	К		П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П 6.2.4. СП 59.13330.2016



Помещение индивидуального обслуживания (кабинет педагога-психолога) 1 этаж						
- ширина дверного проёма в свету	см	Не менее 90	68	К,О		П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	нет			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	250x350	К		П 6.2.4. СП 59.13330.2016



Группа № 3,4,6,7,8,9,10						
Приемная					 	
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	570x300			П 6.2.4. СП 59.13330.2016

Игровая						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	70			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	1070x580			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Спальня						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	-			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	-			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Группа № 1,2,11,12						
Приемная						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	76			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	570x300			П 6.2.4. СП 59.13330.2016

Игровая						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	66			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	2			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	605x880			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Спальня						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3			П 6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	600x610			П 6.2.4. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне

Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений		Работа по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ на плане	№ на фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание	Виды работ
Групповые	есть			групповые имеют похожую геометрию пространства: узкие проходы между оборудованием и мебелью, требующие перестановки для организации доступных мест для инвалидов; спальни имеют узкие проходы между кроватями требующие перестановки для организации доступных мест для инвалидов	К, О, С	Обустроить несколько (при наличии технической возможности) групповых с учетом особенностей посетителей на колясках в зоне первого этажа (расширение дверных проемов); отработать регламент предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов на колясках	Организационные мероприятия, ремонт
Зальная форма обслуживания	есть			Доступ в залы имеется частично, требуется выделение зоны для размещения посетителей на колясках; требуется отработать регламент по оказанию помощи с учетом потребностей инвалидов	К, О, С	Отработать алгоритм персонала с целью оказания ситуационной помощи посетителям с инвалидностью; выделить места для инвалидов в зале, для размещения посетителя в коляске.	Организационные мероприятия, ремонт



							
Кабинетная форма обслуживания	есть				Доступ в кабинет имеется частично.	К,О,С	Отработать алгоритм персонала с целью оказания ситуационной помощи посетителям с инвалидностью

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	фото	
Зона оказания услуг	ВНД (К,О,С) ДУ (Г, У)			Организационные мероприятия, технические мероприятия

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно(указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД недоступно.


<***> Указывается один из вариантов; не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

8.Санитарно-гигиенические помещения

Элементы	Ед. измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Для МГН	Фото	Ссылка на пункт нормативного документа
Туалетная комната 1 этаж			Доступность не организована			
Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие135	нет	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.201 6
- ширина дверного проема	см	Не менее 90	60	К		П.6.3.3. СП 59.13330.201
- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П 6.2.4. СП 59.13333.2016
Раковина: Зона у раковины для кресла – коляски - высота раковины - опорный поручень	см	Не менее 130x85 75-85 наличие	Нет 82 нет	К,О,С		П.6.3.3. СП 59.13330.20 16
Габариты кабины в общей уборной	см	Не менее 165x220	140x145	К		П.6.3.3. СП 59.13330.20 16
Опорные поручни		Наличие	нет	К,О		П.6.3.3.

						СП 59.13330.201 6
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	нет	К,О,Г,У,С		П.6.3.6. СП 59.13330.20 16
Сушилка для рук	см	Не более 80	нет	К		П.6.3.6. СП 59.13330.201 6
Санитарный узел, группа № 1,2,11,12						
Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	нет	К,О,Г,С		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
- ширина дверного проема	см	Не менее 90	65	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Раковина: - высота раковины - опорный поручень	см см	75-85см наличие	40 нет	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016

Габариты кабины в уборной	см	Не менее 220х225	60х100	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
- опорные поручни	см	наличие	нет	К,О		
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	нет			П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Санитарный узел, группа № 3,4,6,7,8,9,10						
Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	нет	К,О,Г,С		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
- ширина дверного проема	см	Не менее 90	65	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Раковина:						
- высота раковины	см	75-85см				
- опорный поручень	см	наличие	нет			П.6.3.3. СП 59.13330.2016


Габариты кабины в уборной	см	Не менее 220x225		К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
- опорные поручни	см	наличие	нет	К,О		
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	нет			П.6.3.6. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне

Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений		Работа по адаптации объектов	
	Есть/нет	№на плане	№на фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание	Виды работ
Туалетная комната	есть		 	Доступность для МГН не организована. Узкие дверные проемы, затеснение габаритов санузла, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи	О,Г,У,С	При наличии финансирования оснастить туалетную комнату для инвалидов-колясочников. Для других категорий – отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.	организационные мероприятия, ремонт

Санитарный узел в группе

есть



Доступность для МГН не организована. Узкие дверные проемы, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи

При наличии финансирования оснастить санитарные узлы в группах доступные для инвалидов-колясочников. Для других категорий – отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.

организационные мероприятия, ремонт

	Наименование структурно - функциональной зоны	Состояния доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)
			№на плане	№на фото	
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	-	-	Ремонт, организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно(указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД недоступно.

<*> Указывается один из вариантов; не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

9.Средства информации и телекоммуникации на объекте

Элементы	Ед. измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Для МГН	Фото	Ссылка на пункт нормативного документа
Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		Наличие	нет	С,У		
Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	нет	С		П.6.5.4;6.5.6 СП 59.13330.20 16
Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	нет	К,С		П.6.5.4 СП 59.13330.20 16
- Высота прописных букв	см	не менее 75	нет	С		П.6.8.3 СП Р 51671
Указатели, пиктограммы:			нет	С,У		
Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	нет	К,С		П.6.12 спР 51671
Размер пиктограммы: Рядом с входом в общественные здания и сооружения;	см	20х20	нет	Г,О,К		П.64.5. 1.4 ГОСТ Р
На элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	10х10					52131
Тактильные средства информации о предоставлении услуги выполнение шрифтом Брайля		Наличие	нет	С		П.6.16. ГОСТ Р 51761
- высота размещения	120-160		нет	С		П 6.18. ГОСТ Р 51567
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения). Размещение: справа по ходу движения		Наличие	нет	С		П 5.6.СП 59.13330.20 1

на удалении 3-5 м от входа						
Надписи и знаки для идентификации помещений*		Наличие не выше 150	нет			
- высота размещения		наличие	нет	С,У		П6.21.4. ГОСТ Р 51671
Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства			нет	С,Г		П 6.5. СП 59.13330.201

*- Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери, что позволит инвалиду приблизится к надписи и к знаку на расстоянии до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Заключение по зоне.

Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений		Работа по адаптации объектов	
	Есть/нет	№на плане	№на фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание	Виды работ
Визуальные средства	нет			Не имеются несистемные таблички зон, кабинетов; отсутствуют световые оповещатели для глухих посетителей	К, О, С, Г,У	Изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг, кабинетов (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон, светлый шрифт; использовать шрифт беззасечек, крупный); при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели на	Ремонт, работы по изготовлению табличек, указателей

						путях эвакуации	
Акустические средства	есть			Имеется звуковая сигнализация			
Тактильные средства	нет			По всему зданию отсутствует система напольных тактильных предупреждающих перед опасным участком (лестницей) для слепых посетителей, отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, отсутствует мнемосхема здания) (тактильный план		При наличии финансирования установить напольные тактильные предупреждающие перед опасным участком (лестницей); изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхема (тактильный план здания) в районе холла. 3-5 м от вход	Текущий ремонт, работа по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно(указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД недоступно.

<*> Указывается один из вариантов; не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды – колясочники; О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – лица с умственными нарушениями

10. Особые отметки

Результаты обследования:

Территории, прилегающей к объекту

на 4 л.

Входа в здание

на 4 л.

Путей движения в здания

на 5 л.

Зоны целевого назначения объекта

на 7 л.





Санитарно-гигиенические помещения

на 5 л.

Системы информации (и связи) на объекте

на 3 л.

Члены комиссии:

 А.В. Шулепина
 Л.Ю. Селедкова
 А.С. Каралева
 Т.В. Арефьева

« 17 » 10 2022 года (подпись)

